


**Bulletins Te.Se.O.**
*Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.*


Fiat Tipo (356-357)

BT
011.16

**T.T.**
**9910119 1**
**AE0.20**
**Anomalie connexion téléphone**


Nous rappelons que dans les zones où la Tutorship est présente, les communications doivent être envoyées en utilisant le canal prévu à cet effet. Pour les zones où la Tutorship n'est pas présente, faire un Ticket à Te.Se.O. en suivant la procédure normale.

## ANOMALIE SIGNALÉE PAR LE CLIENT

En connectant le téléphone au dispositif Bluetooth ; l'écran de la radio affiche téléphone connecté et le combiné d'instruments ne visualise aucun téléphone connecté

**RÉSULTAT ANALYSES D'ATELIER** Confirmation de l'anomalie signalée par le client.

## INTERVENTION

Contactez Te.Se.O. sans effectuer d'autres interventions et/ou remplacements, en joignant au ticket le numéro de ce bulletin Te.Se.O. ainsi que le numéro d'Escalation (2218), et suivre les indications fournies par Te.Se.O.

## DONNÉES À FOURNIR EN CAS DE RÉCLAMATION

VERSION	OPÉRAT.	PIÈCE	ANOM.	POSITION	TEMPS ATTRIBUÉ
T.T. en objet	9910119	1	AE	-	0.20

FICHE	MODÈLE	SUJET	DATE D'ÉMISSION	DATE DERNIÈRE MISE À JOUR	DATE CLÔTURE	NOTES
011.16	<b>Fiat Tipo (356-357)</b>	Anomalie connexion téléphone	16/05/2016			