


**Bulletins Te.Se.O.**
*Copyright © by Fiat Group Automobiles S. p. A.*


Fiat - Punto Evo, Punto M.Y. 2012, Qubo, 500L, 500, 500X, Panda, Freemont, Ottimo, Doblò, Doblò FL, Tipo, Tipo SW, 124 Spider

BT
019.16

**T.T.**

**9910119 1**      **Prescriptions de réparation en cas de remplacement du**  
**AE0.20**        **combiné de bord**



Nous rappelons que dans les zones où la Tutorship est présente, les communications doivent être envoyées en utilisant le canal prévu à cet effet. Pour les zones où la Tutorship n'est pas présente, faire un Ticket à Te.Se.O. en suivant la procédure normale.

## RÉSULTAT ANALYSES D'ATELIER

Le besoin de remplacer le combiné de bord et/ou de réécrire la valeur des kilomètres/miles parcourus jusqu'à présent par le véhicule a été vérifié

## INTERVENTION

Pour les véhicules Fiat/Fiat Professional Fullback, Talento et pour Fiat 124 Spider :

- Contacter Te.Se.O. sans effectuer d'autres interventions et/ou remplacements

Pour les autres véhicules :

- Utiliser exclusivement wiTECHPlus (non wiTECH2)

## DONNÉES À FOURNIR EN CAS DE RÉCLAMATION

VERSION	OPÉRAT.	PIÈCE	ANOM.	POSITION	TEMPS ATTRIBUÉ
T.T. en objet	9910119	1	AE	-	0.20

FICHE	MODÈLE	SUJET	DATE D'ÉMISSION	DATE DERNIÈRE MISE À JOUR	DATE CLÔTURE	NOTES
019.16	Fiat - Punto Evo, Punto M.Y. 2012, Qubo, 500L, 500, 500X, Panda, Freemont, Ottimo, Doblò, Doblò FL, Tipo, Tipo SW, 124 Spider	Prescriptions de réparation en cas de remplacement du combiné de bord	07/09/2016			

© FCA ITALY S.P.A.  
- -